1.8 PRZEKRÓJ POZIOMY SZYBU WINDOWEGO - USYTUOWANIE W BUDYNKU SZPITALA W OZIMKU Zał. nr 1/1